

L'église du Bois-d'Oingt

Attention à l'état général de l'église du Bois-d'Oingt. Elle a 150 ans.

Elle a été construite par un architecte renommé de Lyon : **Claude-Anthelme Benoit et inaugurée en 1868.**

Elle a manqué d'entretien suivi ces 40 dernières années et devrait être examinée par des spécialistes avec un plan de consolidation et restauration. Les vitraux sont très urgents et ils avaient été signalés depuis longtemps par la paroisse, puis reconnus par la Fondation du patrimoine à la demande d'associations du patrimoine.

Les vitraux ont été commandés pour les plus importants à un peintre-verrier de Toulouse : Louis-Victor Gesta. Ils sont signés, en particulier ceux des grandes verrières – En France, de nombreux vitraux signés de cet atelier ont été classés.

A noter le classement n'impose pas de contraintes supplémentaires au titre de l'urbanisme. Ils sont considérés comme du mobilier.

Le contrôle et la protection des patrimoines mobiliers sont confiés aux services d'Archives départementaux. Ils conseillent et assurent le contrôle pour une conservation des antiquités et objets d'art

Le service de la conservation des antiquités et objets d'art

du Rhône et de la Métropole


Conservateur : Bruno Galland - bruno.galland@rhone.fr

Conservateur délégué : Carole Paret - carole.paret@rhone.fr

Bruno Galland a évoqué la fragilité des vitraux de l'église du Bois-d'Oingt lors de sa conférence récente le 25 octobre 2024, sur le patrimoine des Pierres dorées, à Ville-sur-Jarnioux.


1- Vitrail de la verrière de gauche

Photo prise de l'extérieur de l'église, le 25 novembre 2024



Le vitrail semble ne plus être protégé par son verre de doublure extérieure
et le grillage précédent de maintien.

Une partie du verre coloré (peint ?) manque




La verrière concernée vue de l'extérieur

Eglise du Bois-d'Oingt- construite en 1868- vitraux- état général du bâtiment- étude spécialisée à réaliser et travaux à planifier – suite courriers octobre 2024 et 2023- BVABO

2- Vitrail de la verrière de droite

Un trou dans l'encadrement du vitrail



Vue de l'extérieur : trace de la calotte sur la tête : vitrail du centre en bas



Un morceau était cassé ou déplacé – vue de l'extérieur

Eglise du Bois-d'Oingt- construite en 1868- vitraux- état général du bâtiment- étude spécialisée à réaliser et travaux à planifier – suite courriers octobre 2024 et 2023- BVABO




Photo 2023 avant chantier : sur le vitrail le plus à gauche représentant François d'Assise, deux morceaux de verre peints se plissaient et menaçaient de tomber.

Une réparation a été faite mais la peinture ou la colle ont été posées grossièrement et défigurent le résultat :




Photo 2024-11- même résultat de couleur depuis 6 mois : ce n'est pas un problème de séchage.

Attention à l'état général de l'église du Bois-d'Oingt. Elle a 150 ans.

Il y a plusieurs années que la pluie entre depuis certaines parties du toit.

Eglise du Bois-d'Oingt- construite en 1868- vitraux- état général du bâtiment- étude spécialisée à réaliser et travaux à planifier – suite courriers octobre 2024 et 2023- BVABO

L'infiltration depuis les vitraux mal fixés et mal protégés diffuse l'humidité sur les murs.

La façade en pierres taillées mériterait d'être rejointée.

Dans toute l'église, les murs intérieurs sont mouillés lorsque les averses arrivent de certaines directions. Cette humidité attaque les joints qui sont en mortiers anciens et s'usent avec l'eau qui coule. On voit disparaître les mortiers entre les pierres .



Les traces noires correspondent à des endroits où l'eau a coulé.

Photos Marie-France Rochard 25-11-2024




Photo 2023. On voit les vitres de protection cassées Certains morceaux ont glissé derrière le fin grillage qui retient l'ensemble

Eglise du Bois-d'Oingt- construite en 1868- vitraux- état général du bâtiment- étude spécialisée à réaliser et travaux à planifier – suite courriers octobre 2024 et 2023- BVABO